

COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0024 / 2K DUO



mK

Datos del producto

Barniz de poliuretano de 2Ca base de agua para pisos de madera. Especialmente para superficies con alto trafico o residencial. Otorga capa protectora y mayor vida útil al pavimento, sellando los poros de la madera.

Modo del aplicación

El producto no requiere ser diluido, esta listo para usar. Se recomienda usar rodillo al momento de aplicar.

Se puede sobrepintar una vez secado, también se recomienda un lijado intermedio antes de la ultima capa, esto previene las imperfecciones. En un plazo de 24 horas se puede sobrepintar sin lijado intermedio, más tarde será imprescindible.

Frecuencia de aplicación

Se recomienda aplicar una vez finalizada la instalación del piso. Si al aplicar aun se notan imperfecciones, aplicar al quinto día. Esperar tiempos de secados recomendados: sobrepintar 4-6 hrs, lijado intermedio 6-8 hrs, transitables a las 4-6 hrs de secado.



COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0024 / 2K DUO



mK

Herramienta de aplicación/ consumo

Rodillo para barniz LOBATOOLDeluxe 120 / 100-120 ml(g)/m² =8-10m²/l(kg) Rodillo para barniz LOBATOOLde microfibra 100-120 / 80-100 ml(g)/m²= 10-12m²/l(kg)

Lijado intermedio

En un plazo de 24 horas se puede sobrepintar sin lijado intermedio, más tarde será imprescindible. Con un lijado intermedio antes de la última capa se consigue una superficie homogénea. Utilizar la almohadilla perforada LOBATOOL P120 o más fina, alternativamente la rejilla abrasiva LOBATOOL P120 o más fina. Eliminar muy bien el polvo antes de sobrepintar.

Tiempo de secado

- Aptitud para sobrepintar no antes de 4-6horas.
- Transitable con precaución a las 4-6 horas.
- Lijado intermedio no antes de las 8-10 horas.
- Carga ligera al cabo de 24 horas.
- Plena capacidad para carga y para cubrir a los 5 días. •
- Se puede cubrir antes de tiempo con LOBATOOLCover400, ver detalles en la información técnica del producto

Tiempo de secado

Para minimizar el encolado de cantos y como barrera para los componentes de la madera, p. ej. de maderasexóticas. • WS EasyPrime • HS2K Intensive A.T. • PrimaSealPlus(contiene disolventes)



COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0024 / 2K DUO



mK

Uso en Parquet y suelos de madera

- Preparar la base correctamente e imprimir.
- Secado de la imprimación como se ha indicado.
- Aplicar el barniz con rodillo.
- Secado.
- Lijado intermedio.
- Aplicar la segunda capa de barniz con rodillo.

Linóleo y PVC

Limpieza básica con CareRemove. Es necesario utilizar una máquina monodisco y la almohadilla especial LOBATOOL verde. Los restos del producto de cuidado tienen que ser eliminados completamente, la más mínima presencia de restos inhibe la adherencia del barniz. Lavar con agua clara (neutralizar). Secado. Aplicar una capa de barniz con rodillo. Los revestimientos barnizados de fábrica tienen que ser deslustrados tras la limpieza básica con un vellón abrasivo LOBATOOL (1 vellón es suficiente para aprox. 20 m²)

Uso sobre corcho

Sellar solo tras un secado suficiente de lacola.

Corcho natural sin tratar • Aplicar tres capas de barniz con rodillo. • Dejar secar la primera capa durante la noche (reduce el riesgo de efectos de hinchamiento/granulado). • Lijado intermedio antes de aplicar la última capa.

Corcho con revestimiento previo de fábrica Observar los datos de los proveedores de corcho. En caso de aptitud para el barnizado posterior tras un lijado intermedio, aplicar una o dos capas de barniz con rodillo

Renovación / barnizado posterior de revestimientos anteriores Limpieza básica con LOBACARE® CareRemove. Es necesario utilizar una máquina monodisco y la almohadilla especial LOBATOOL verde. Los restos del producto de cuidado tienen que ser eliminados completamente, la más mínima presencia de restos inhibe la adherencia del barniz. Lavar con agua clara (neutralizar). Realizar un lijado



COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0024 / 2K DUO



mK

Tiempo de secado

Los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 55% a 65%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBATool Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Lijado intermedio

Cuando se vaya a aplicar varias capas de barniz, para lograr una suficiente adherencia de las capas intermedias se puede pintar de nuevo en un plazo de 24 horas solo con el lijado intermedio. Con un lijado intermedio antes de la última capa se consigue una superficie homogénea. Eliminar muy bien el polvo después de cada lijado intermedio.

Lijado intermedio

La imprimación mejora la seguridad del procesamiento y garantiza la ausencia de marcas de contacto y las rayas prácticamente en todos los tipos de maderas.



COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0024 / 2K DUO



mK

Uso en Parquet y suelos de madera

- Preparar la base correctamente e imprimir.
- Secado de la imprimación como se ha indicado.
- Aplicar el barniz con rodillo.
- Secado.
- Lijado intermedio.
- Aplicar la segunda capa de barniz con rodillo.

Linóleo y PVC

Limpieza básica con CareRemover. Es necesario utilizar una máquina monodisco y la almohadilla especial LOBATOOL verde. Los restos del producto de cuidado tienen que ser eliminados completamente, la más mínima presencia de restos inhibe la adherencia del barniz. Lavar con agua clara (neutralizar). Secado. Aplicar una capa de barniz con rodillo. Los revestimientos barnizados de fábrica tienen que ser deslustrados tras la limpieza básica con un vellón abrasivo LOBATOOL (1 vellón es suficiente para aprox. 20 m²)



COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0024 / 2K DUO



mK

Uso sobre corcho

Sellar solo tras un secado suficiente de lacola.

Corcho natural sin tratar

Aplicar tres capas de barniz con rodillo.

Dejar secar la primera capa durante la noche (reduce el riesgo de efectos de hinchamiento granulado).

Lijado intermedio antes de aplicar la última capa

Corcho con revestimiento previo de fábrica

Observar los datos de los proveedores de corcho. En caso de aptitud para el barnizado posterior tras un lijado intermedio, aplicar una o dos capas de barniz con rodillo.

Renovación / barnizado posterior de revestimientos anteriores

Limpieza básica con LOBACARE® CareRemover. Es necesario utilizar una máquina monodisco y la almohadilla especial LOBATool verde. Los restos del producto de cuidado tienen que ser eliminados completamente, la más mínima presencia de restos inhibe la adherencia del barniz. Lavar con agua clara (neutralizar). Realizar un lijado intermedio a fondo tras el secado. Aplicar una o dos capas de barniz con rodillo.



COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0024 / 2K DUO



mK

Tiempo de secado

Los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 55% a 65%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBATool Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Lijado intermedio

Cuando se vaya a aplicar varias capas de barniz, para lograr una suficiente adherencia de las capas intermedias se puede pintar de nuevo en un plazo de 24 horas solo con el lijado intermedio. Con un lijado intermedio antes de la última capa se consigue una superficie homogénea. Eliminar muy bien el polvo después de cada lijado intermedio.

Uso de imprimación o solo capas de pintura

La imprimación mejora la seguridad del procesamiento y garantiza la ausencia de marcas de contacto y las rayas prácticamente en todos los tipos de maderas.



COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0024 / 2K DUO



mK

Encolado de cantos

Los sistemas de barnices a base de agua muestran por regla general una tendencia al encolado de los cantos. Para evitar la formación de juntas con una disposición irregular, y el consiguiente encolado en bloque, se pueden tomar varias medidas: encolado elástico firme o resistente al cizallamiento de los elementos del parquet, minucioso enmasillado de las juntas, uso de imprimaciones adecuadas como LOBADUR® WS EasyPrime, tratamiento previo de los flancos de la ranura en tablas de madera macizas con cera compatible con el barniz antes de la instalación. Adoptar medidas para mantener constante el clima ambiental, en particular la humedad relativa del aire. (Se recomienda un asesoramiento detallado del cliente). Son especialmente propensos los suelos antiguos con colas inestables ya deterioradas, suelos de parquet con un encolado elástico o clavados, tarimas, entarugados, suelos de parquet industriales o también con encolado paralelo, parquet sobre calefacciones de suelo radiante, maderas con rápidos cambios de humedad como haya o arce

Ficha técnica

N° de artículo
11466

		
1 kg	6	360
5 kg	2	96

Grado de brillo aprox.

25

Cuerpo solido

35 ±2%

Viscosidad DIN 4

22 ±2s

Almacenamiento y transporte

Estable en almacén 12 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

GISCODE

W2/DD+

2004/42/CE

Valor límite UE para el producto (cat. A/j): 140 g/l (2010).
Este producto contiene un máximo de 49 g/l COV (mezcla con endurecedor).

