

COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0025 / 2K CONTACT



mK

Datos del producto

Barniz apto para pisos de ingeniería con acabado final. Permite un barnizado posterior sin polvo, logrando nuevas propiedades superficiales como: modificación del grado de brillo, protección al agua.

Modo del aplicación

El producto no requiere ser diluido, esta listo para usar. Limpiar completamente el polvo de la superficie y eliminar muy bien cualquier otra partícula de suciedad. Humectar el piso antes de aplicar, luego aplicar 2K CONTACT con espátula.

Frecuencia de aplicación

Se recomienda aplicar una vez finalizada la instalación del piso o cada 6 meses. Esperar 24 horas de secado.

Tiempo de secado

- Aptitud para sobrepintar no antes de 2 horas.
- Pero dentro de 24 horas.



COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0025 / 2K CONTACT



mK

Ficha técnica

Nº de artículo
11520



Almacenamiento y transporte

Estable en almacén 12 meses No es mercancía peligrosa según ADR. Almacenamiento y transporte entre +5 °C y +25 °C. Proteger contra heladas.

GS CODE

W3/DD+



COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0025 / 2K CONTACT



mK

Herramienta de aplicación/ consumo

LOBATOOL ContactApplicator o espátula de superficie LOBATOOL /aprox. 10g/m²
(100m²/kg o aprox. 70m²/envase)

Estructura recomendada para parquet multicapa con barniz UV

Preparación para parquet multicapa de nueva instalación pintado de fábrica con barniz UV

- Limpiar completamente el polvo de la superficie y eliminar muy bien cualquier otra partícula de suciedad.
- No es necesario un lijado intermedio.

Preparación alternativa de parquet multicapa pintado con barniz UV ya utilizado

- Limpieza básica dos veces. Mezclar LOBACARE® CareRemove con agua en una relación de 1:4.
- Humedecer la superficie y tras un tiempo breve de actuación pasar una máquina monodisco con almohadilla verde.
- Recoger la suciedad desprendida y repetir el proceso.
- A continuación enjuagar con agua clara sin dejar rastro (neutralizar).

Aplicación de WS 2KContact

Aplicar minuciosamente una capa de WS 2K Contact con espátula, tras el secado hasta que pierda adherencia (aprox. 2 horas) barnizar con 2K Supra A.T. o WS 2K Duo (no brillante)



COMPLEMENTOS PISOS- LIMPIEZA

STF-19-0025 / 2K CONTACT



mK

Lijado intermedio

Cuando se vaya a aplicar varias capas de barniz, para lograr una suficiente adherencia de las capas intermedias se puede pintar de nuevo en un plazo de 24 horas solo con el lijado intermedio. Con un lijado intermedio antes de la última capa se consigue una superficie homogénea. Eliminar muy bien el polvo después de cada lijado intermedio

Uso de imprimación o solo capas de pintura

La imprimación mejora la seguridad del procesamiento y garantiza la ausencia de marcas de contacto y las rayas prácticamente en todos los tipos de maderas.

Encolado de Cantos

Los sistemas de barnices a base de agua muestran por regla general una tendencia al encolado de los cantos. Para evitar la formación de juntas con una disposición irregular, y el consiguiente encolado en bloque, se pueden tomar varias medidas: encolado elástico firme o resistente al cizallamiento de los elementos del parquet, minucioso enmasillado de las juntas, uso de imprimaciones adecuadas como LOBADUR®WS EasyPrime, tratamiento previo de los flancos de la ranura en tablas de madera macizas con cera compatible con el barniz antes de la instalación. Adoptar medidas para mantener constante el clima ambiental, en particular la humedad relativa del aire. (Se recomienda un asesoramiento detallado del cliente). Son especialmente propensos los suelos antiguos con colas inestables ya deterioradas, suelos de parquet con un encolado elástico o clavados, tarimas, entarugados, suelos de parquet industriales o también con encolado paralelo, parquet sobre calefacciones de suelo radiante, maderas con rápidos cambios de humedad como haya o arce

